

Technische Infos zu GWL3SK1/ GBL3SK1

Ton klingt verzerrt! (Beispiel Skoda Octavia mit Stream, Bj. 2006)


Bei einigen Radiomodellen des Typs "Stream" und "Stream MP3" liegt die Audiomasse auf einem anderen Pin:

Sicht auf den Stecker:




Skizzen: Sicht von der Kabelbelgungsseite, (der zu pinnenden Seite oder von hinten) auf den Stecker:

Im Moment ist folgende Belegung bei Dension CABL_SK1:



Bitte ändern Sie die Audio-Masse (schwarzes Kabel) von B3 auf B2:



Sollten sie Fragen oder Anregungen zur Beschreibung haben, dann können sie sich gerne unter engels@dietz.biz an uns wenden.